



连云新城鹰游山路西、金海路北地块
土壤污染状况调查报告
(备案稿)



委托单位：连云港金海岸开发建设有限公司

承担单位：江苏博晟环境科技有限公司

2023 年 07 月

项目名称：连云港新城鹰游山路西、金海路北地块土壤污染状况调查报告

委托单位：连云港金海岸开发建设有限公司

编制单位：江苏博晟环境科技有限公司

项目负责人：王俊



编制人员签名表

姓名	专业职称	分工	签名
王 俊	高 工	报告编制、校核、审核	王俊
孙 瑶	助理工程师	报告编制、材料整理	孙瑶
范秀秀	助理工程师	报告编制、图件绘制	范秀秀

摘 要

连云港新城鹰游山路西、金海路北地块（以下简称“项目地块”）位于江苏省连云港市连云区，根据《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 320703202300001 号），本次调查地块拟用于“江苏省中医院连云港医院项目”建设，规划用地为医疗卫生用地。该地块东临鹰游山路、南临已建中医院大楼（未投运）、北临秦皇岛路、西临北海路，占地面积约 69201 平方米，地块中心坐标为：东经 119.298745°，北纬 34.770344°。通过资料收集、现场踏勘和人员访谈得知，地块所属区域 2009 年前为海域；2009 年 12 月填海工程完工，该地块完吹填完工后一直空置，2009 年-2014 年完成地块内地基处理工程，2019 年 11 月 22 日地块使用权被连云港恒康健康产业有限公司取得，因未能按时缴清土地出让金，连云港市自然资源和规划局于 2021 年 2 月 4 日与其解除了出让合同（连自然资发[2021]59 号），出让期内地块进行过桩基施工及构筑物搭建，土地收回后全部拆除并一直闲置至今。

根据《市政府关于连云港区域性国际商务中心拓展区控制性详细规划（局部地块调整 2019 年）、连云港市商务核心区控制性详细规划（修编）局部调整的批复》（连政复[2019]31 号）以及《连云港区域性国际商务中心拓展区控制性详细规划》A 单元图则修改（公众意见征询），本次调查的地块土地利用规划为医疗卫生用地。

报告编制过程中项目组收集了地块相关的用途变更文件、历史影像资料。历史资料表明，地块历史上均为填海工程吹填形成的陆域，地块及周边区域未开展过工业生产活动，未发现明确的潜在污染源。经现场踏勘，地块内无建、构筑物，地块内部进行过桩基施工及构筑物搭建（已拆除），四周区域被杂草覆盖，未进行开发建设；地块内未发现有毒有害物质储存或使用痕迹，未发现地下储存槽罐或地下设施；未发现固体废物和外来堆土，未发现土壤异味、植被异常，因地块施工导致地块内部分区域地势起伏，存在少量雨水汇积现象，积水

浅且无异味。根据人员访谈可知，地块历史上为填海工程吹填形成陆域，未进行过工业生产活动，未发现地块内曾发生过化学品泄漏及其他环境污染事件，也无暗沟、渗坑及地下管线，土壤无异味，未曾受到过污染；地块及紧邻地块无污染企业和其他可能的污染隐患，未发现明确的潜在污染源。地块内及其周边区域在当前和历史上均不存在引起地块土壤和地下水污染的潜在污染源。

上述结果表明，地块无历史用途，为金海岸一期填海工程吹填形成的陆域，地块及周边区域未开展过工业生产活动，未发现明确的潜在污染源。现场踏勘结果表明，地块内不存在工业企业，地块内无外来堆土和固体废物，现场未发现明显的污染痕迹。

现场快速检测镉、汞未检出；砷、铜、镍、铅检出的最大值均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准筛选值（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值要求；铬未超出《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准 DB11/T 811—2011）中住宅用地筛选值（250mg/kg）（北京市地方标准中铬筛选值为国内地方标准中最严格标准）。PID 响应范围 ND~0.2ppm，属正常范围，表明该地块存在有机物污染的可能性较小。地块内土壤样品快速检测数据与对照点相比无明显异常。

经调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈等工作可确定，项目地块内当前和历史上均无明确潜在的污染源，受周边环境影响较小，地块受到污染的可能性低，地块的环境状况可以接受，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）中的工作程序，该地块不属于污染地块，调查活动可以结束，可用于医疗卫生用地开发建设。

目录

- 摘要1
- 1. 前言.....1
- 2. 概述.....2
 - 2.1 调查的目的和原则.....2
 - 2.2 调查原则.....2
 - 2.3 调查范围.....2
 - 2.4 调查依据.....4
 - 2.4.1 法律法规.....4
 - 2.4.2 相关规定与政策.....5
 - 2.4.3 技术导则及规范.....5
 - 2.4.4 其他文件.....6
 - 2.5 调查程序与方法.....6
- 3. 地块概况.....9
 - 3.1 区域环境概况.....9
 - 3.1.1 地理位置.....9
 - 3.1.2 气候、气象特征.....9
 - 3.1.3 水文地质.....10
 - 3.1.4 地形地貌.....17
 - 3.1.5 土壤类型.....18
 - 3.2 地块及相邻地块使用现状.....18
 - 3.2.1 地块使用现状.....18
 - 3.2.2 相邻地块现状情况.....20
 - 3.3 地块及周边地块历史沿革.....20
 - 3.3.1 地块历史沿革.....21
 - 3.3.2 相邻地块历史情况.....26
 - 3.3.3 地块陆域形成施工方法及过程简介.....31
 - 3.3.4 抛填砂石来源.....36
 - 3.3.5 地块潜在污染源分析.....40
 - 3.4 敏感目标.....42
 - 3.5 地块利用的规划.....42
- 4. 资料收集与分析.....44
 - 4.1 政府和权威机构资料收集和分析.....44
 - 4.2 地块资料收集和分析.....44
 - 4.2.1 地块资料收集.....44
 - 4.2.2 地块资料分析.....45
 - 4.3 相邻地块资料收集和分析.....48
- 5. 现场踏勘及人员访谈.....49
 - 5.1 现场踏勘.....49
 - 5.2 人员访谈.....49
 - 5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析.....51
 - 5.4 各类槽罐内的物质和泄漏评价.....51
 - 5.5 固体废物和危险废物的处理评价.....51

5.6	管线、沟渠泄漏评价	52
5.7	与污染物迁移相关的环境因素分析	52
5.8	环境污染事故分析	52
5.9	现场快速检测	52
5.9.1	现场快速检测点位布设	52
5.9.2	快筛仪器校准与检测方法	54
5.9.3	快筛结果与数据分析	56
5.9.4	质量控制	58
5.9.5	不确定性分析	58
6.	第一阶段调查结果与分析	60
6.1	主要污染源及污染物识别	60
6.2	调查资料关联性分析	61
6.2.1	资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析	61
6.2.2	资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析	62
7.	第一阶段调查结论与建议	63
7.1	调查结论	63
7.2	建议	65
附 件		66
附件 1	地块控制性详细规划批复	66
附件 2	人员访谈记录单	68
附件 3	XRF 和 PID 校准证明	76
附件 4	现场采样记录单	78
附件 5	现场快筛检测报告	82
附件 6	地块出让及回收记录	107
附件 7	建设项目用地预审与选址意见书	110
附件 8	省发展改革委关于核准连云港海滨新区基础设施一期工程的通知(苏发改投资发[2007]906 号)	112